

Αποφαινόμαστε ομόφωνα ότι

ο παραπάνω όροφος κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας κας Χατζοπούλου Ευγενίας του Άγγελου, είναι επικινδύνος ετοιμόρροπος λόγω των παραπάνω αναφερομένων βλαβών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ.

Ο φερόμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου εκπρόσωπός της να παρευρίσκεται στην κατεδάφιση.

#### ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτηρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
- Το παρόν κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία

1. Καραγιάννης Φώτης  
Πολιτικός Μηχανικός

2. Μπαμπίλη Βικτωρία  
Πολιτικός Μηχανικός

3. Χατζοπούλου Αριστέα  
Πολιτικός Μηχανικός

#### ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


1. Φερόμενος Ιδιοκτήτης (με απόδειξη παραλαβής)  
Χατζοπούλου Ευγενία του Άγγελου  
Αλκαίου 21, Ιλίσια 11518
2. Υπηρεσία Δόμησης Παλλήνης  
Φειδυππίδου 22, Παλλήνη Αττικής, 15351
3. Δήμο Μαραθώνα  
Οινόης 6, Μαραθώνας Αττικής, 19007
4. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα  
Λεωφ. Διονύσου 3, Νέα Μάκρη Αττικής, 19005
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής  
Λεωφ. Συγγρού 98-100, 117 41

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Δ
3. Φ.ΠΑΕΕΚ/ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 23.07.18
4. Φ/Διευθυντή
5. ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής
6. Καραγιάννης Φ.
7. Μπαμπίλη Β.
8. Χατζοπούλου Αρ.

- Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Προκειμένου να καθοριστεί ο/η/οι δικαιούχος/οι στεγαστικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή μέχρι την 08.08.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ:8706/Α325/03.08.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β/08.08.2018).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ)  
Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη  
Ταχ. κωδ. : 11471 – Αθήνα  
Τηλέφωνο : 210 8704700  
Fax/ Email : 210 6440263/ daefk@ggde.gr  
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 11161/4-10-2018  
Α/Α Πρ. Ε.Ε. : 268/Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής 2018  
Σχετ. Αίτηση : .....

Π.Ε.: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ : ΜΑΡΑΘΩΝΑ  
Δ.Ε.: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  
Τ.Κ.: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  
ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ : ΙΡΙΔΟΣ 42/ΜΑΤΙ  
ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ

#### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφοντες υπάλληλοι:

1. Καραγιάννης Φώτης, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
2. Μπαμπίλη Βικτωρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
3. Χατζοπούλου Αριστέα, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

οι οποίοι οριστήκαμε με τις με αρ. πρωτ. Δ26/8839/Α314/31-7-2018, και Δ26/8915/Α314/2-8-2018 Αποφάσεις του Προϊσταμένου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό κτηρίων, για να επανεξετάσουμε επικίνδυνα για χρήση κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23<sup>ης</sup> & 24<sup>ης</sup> Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα:


- στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτηρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας» και
  - στην με αρ. πρωτ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔΒ1/14-5-2018 (Φ.Ε.Κ. 1872/Β/ 24.5.2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο,
- μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο κτήριο επί της οδού Ποσειδώνος και Ίριδος 12 στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα στις **04-09-2018** ημέρα Τρίτη και ώρα **14.00 μ.μ.**,

#### ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ

1. Περιγραφή κτηρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής)  
Δώροφο κτήριο μικτής κατασκευής με επικάλυψη ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη
2. Περιγραφή βλαβών  
Μερική κατάρρευση περιμετρικής τοιχοποιίας, θραύση και αποκόλληση στις γωνιές σύνδεσης αυτής στο ύψος του ορόφου. Το ισόγειο χαρακτηρίστηκε «κίτρινο» με το με Α252528/04.09.2018 Δελτίο Επανελέγχου
3. Χρήση / Κατοικησιμότητα / Παροχή ρεύματος, νερού (είδος κτηρίου)  
Κατοικία/ Αριθμός παροχής ηλ. ρεύματος: 6007500  
Δελτίο Επανελέγχου: Α 252528/04-09-2018

Η επιφάνεια του κτηρίου προκύπτει από το άθροισμα των επιφανειών των ορόφων. Η ασφαλιστική απόσταση εκτιμάται σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 102 του Κ.Ν. 4071/1962, όπως ισχύει.


ΚΑΤΟΨΗ



ΙΡΙΔΟΣ 42

Εμβαδόν κτηρίου (από σχέδια φερόμενης ιδιοκτήτριας): 23,98μ<sup>2</sup>

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΜΗ



Ενδεικτικός όγκος κτηρίου : 23,98\*3,10= 74,34 μ<sup>3</sup>

Πολλοί φωτογράφοι έχουν τραβήξει φωτογραφίες του κτηρίου από το δρόμο.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

WGS84 (Google)  
48 04810681  
23 98884879

