

το παραπάνω κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας της κας ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, είναι επικενδύνως ετοιμόρροπο λόγω των παραπάνω αναφερομένων βλαβών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου εκπρόσωπός της να παρευρεθεί στην κατεδάφιση.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτηρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
- Το παρόν κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοφύια

1. Γιαννούτσος Αντώνιος

Πολιτικός Μηχανικός

2. Παυλάτος Κωνσταντίνος

Πολιτικός Μηχανικός

3. Παπαβασιλείου Βασίλειος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Φερόμενος Ιδιοκτήτες (με απόδειξη παραλαβής)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Μερόπης 14 - Τ.Κ. 16675 – Γλυφάδα Αττικής
Τηλ. 6948635510

2. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου

Φειδιπίδου 22B, Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

3. Δήμο Μαραθώνα

Οινόης 6, Τ.Κ. 19007 Μαραθώνας

4. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα

Λ. Διονύσου 3, Τ.Κ. 19005 – Ν. Μάκρη

5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής

Λεωφ. Συγγρού 98-100 Αθήνα, Τ.Κ. 11741

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ. Δ/ντή
3. Φακ.ΠΛΕΕΚ/Πυρκαγιά Ανατολική Αττική 23.07.2018
4. Τμήμα Δ
5. Γιαννούτσος Αντ.
6. Παυλάτος Κων.
7. Παπαβασιλείου Βασ.
8. Φ ΠΑΕΕΚ/Πυρκαγιά Ανατολικής Αττικής 23-7-18

- Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Προκειμένου να καθοριστεί ο/η/οι δικαιούχος/οι στεγαστικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή μέχρι την 08.08.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ:8706/A325/03.08.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/B/08.08.2018).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ)
Ταχ. Δ/νση : I. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. κωδ. : 11471 – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 8704700
Fax/ Email : 210 6440263/ daefk@ggde.gr
Αριθμ. Πρωτ. οικ.11837/16-10-18/ΦΠΑΕΕΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Α/Α Πρ. Ε.Ε. : 298/Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής 2018
Σχετ. Αίτηση :

Π.Ε.: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΑ
Δ.Ε.: Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Τ.Κ.: 19005
ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ: Λ.Μαραθώνος 26 -
Αμπελούπολη
ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφοντες υπάλληλοι:

1. Γιαννούτσος Αντώνιος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
2. Παυλάτος Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
3. Παπαβασιλείου Βασίλειος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

οι οποίοι οριστήκαμε με τις με αρ. πρωτ. Δ26/8839/A314/31-7-2018, και Δ26/8915/A314/2-8-2018 Αποφάσεις του Προϊσταμένου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό κτηρίων, για να επανεξετάσουμε επικενδύνα για χρήση κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23^η & 24^η Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα:

- στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/A/22.04.29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/A/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτηρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας» και
- στην με αρ. πρωτ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔβ1/14-5-2018 (Φ.Ε.Κ. 1872/B/ 24.5.2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο,

μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο κτήριο επί της οδού Λ.Μαραθώνος 26 – Αμπελούπολη του Δήμου Μαραθώνα στις 10-8-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:18,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ



1. Περιγραφή κτηρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής):
Ισόγειο κτίριο με χρήση κατοικίας έχων φέροντα οργανισμό φέρουσα τοιχοποιία και σιδερό σκελετό επενδυμένο, στεγασμένο με κυματοειδή φύλλα αμιαντοτσιμέντου (ελενίτ).
2. Περιγραφή βλαβών:
Το ισόγειο κτίριο κατοικίας έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στα φέροντα στοιχεία και κατέρρευσε η στέγη.
3. Χρήση / Κατοικησιμότητα / Παροχή ρεύματος, νερού (είδος κτηρίου):
Το ισόγειο κατοικείτο και έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: 706033798-011
Δελτίο Επανελέγχου: A 099374

4. Σκαρίφημα (κάτοψη και τομή καθ' ύψος δηλωθέντος κτηρίου, διαστάσεις, εξασφάλιση από όρια οικοπέδου-
όμιορις, ιδιοκτησίας, ενδιεικυκή αποτύπωση μιαρχόντων κτηρίων και χαρακτηρισμός τους)


Θέση φωτογραφιών των όψεων του κτηρίου και στοιχεία εντοπισμού.

εντοπισμός
ακινήτου

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
X : 38.052170
Y : 23.986273



$$\text{Εμβαδόν ισογείου} = 10,85 \times 6,15 - 1,00 \times 3,50 - 2,95 \times 3,25 = 53,64 \mu\text{m}^2$$



$$\text{Όγκος ισογείου} = 53,64 \times 2,90 + 53,64 \times 1/2 = 182,38 \mu\text{m}^3$$

