

Αποφαινόμαστε ομόφωνα ότι

το παραπάνω κτήριο φερόμενης ιδιοκτησίας του κου ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΠΑΝΤΕΛΗ, είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο λόγω των παραπάνω αναφερομένων βλαβών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ.
Ο φερόμενος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου εκπρόσωπός της να παρευρίσκεται στην κατεδάφιση.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτηρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
- Το παρόν κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία

1. ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Πολιτικός Μηχανικός

3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Φερόμενους Ιδιοκτήτες (με απόδειξη παραλαβής)
Δημητρακόπουλος Απόστολος του Παντελή
Υμηττού 49 – 15561 Χολαργός
2. Υπηρεσία Δόμησης Παλλήνης
Φειδυπιδίου 22 – 15351 Παλλήνη Αττικής
3. Δήμο Μαραθώνα
Οινόης 6 – 19007 Μαραθώνας Αττικής
4. Αστυνομικό Τμήμα Νέας Μάκρης
Λεωφ. Διογύσου 3 – 19005 Νέα Μάκρη Αττικής
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
Λ. Συγγρού 98-100 – 11741 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Δ
3. Φ.ΠΑΕΕΚ/ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 23.07.18
4. Φ/Διευθυντή
5. ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής
6. Μπαμπίλη Βικτώρια
7. Γουργιώτου Χρυσούλα

- Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

- Προκειμένου να καθοριστεί ο/η/οι δικαιούχος/οι στεγαστικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή μέχρι την 08.08.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ:8706/Α325/03.08.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β/08.08.2018).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. κώδ. : 11471 – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 8704716-733-738
Fax/ Email : 210 6440263/daefk@ggde.gr
Αριθμ. Πρωτ. οικ. 9524/24-8-2018
Α/Α Πρ. Ε.Ε. : 109/Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής 2018
Σχετ. Αίτηση :

Π.Ε.: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ : ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ.Ε.: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Δ.Κ.: ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ :
ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 14Α - ΑΜΠΕΛΟΥΠΟΛΗ
ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ:
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφοντες υπάλληλοι:

1. ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
2. ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
3. ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

οι οποίοι οριστήκαμε με τις με αρ. πρωτ. Δ26/8839/Α314/31-7-2018, και Δ26/8915/Α314/2-8-2018 Αποφάσεις του Προϊσταμένου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό κτηρίων, για να επανεξετάσουμε επικινδύνα για χρήση κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23^{ης} & 24^{ης} Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα:


- στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτηρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας» και
- στην με αρ. πρωτ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔβ1/14-5-2018 (Φ.Ε.Κ. 1872/Β/ 24.5.2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο,

μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο κτήριο επί της οδού Αγίου Ανδρέα 14Α, στην περιοχή Αμπελούπολη του Δήμου Μαραθώνος στις 09.08.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:25 π.μ.,


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ

1. Περιγραφή κτηρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής)
ΙΣΟΓΕΙΟ / ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΞΥΛΙΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΗ (Α099628/24-7-2018)
2. Περιγραφή βλαβών
ΟΛΟΣΧΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
3. Χρήση / Κατοικησιμότητα / Παροχή ρεύματος, νερού (είδος κτηρίου)
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΗ / ΔΕΗ 06081554
Δελτίο Επανελέγχου: Α 099629/24-7-2018

4. Γκαρίφημα (κατοψη και τομή καθ' ύψος δηλωθέντος κτηρίου, διαστάσεις, εξασφάλιση από όρια οικοπέδου όμορες ιδιοκτησίες, ενδεικτική αποτύπωση υπαρχόντων κτηρίων και χαρακτηρισμός τους)



Εμβαδόν κατεδαφιστέου κτηρίου = $7,30 \times 9,25 = 67,53 \mu^2$



Ενδεικτικός Όγκος κατεδαφιστέου κτηρίου = $67,53 \times 2,80 + 1/2 \times (7,30 \times 1,00) \times 9,25 = 222,85 \mu^3$

Θέση φωτογραφιών των όψεων του κτηρίου και στοιχεία εντοπισμού

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
X : 38,05082814
Y : 23.98786587

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ GOOGLE
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

