

Αποφαινόμαστε ομόφωνα ότι

τα παραπάνω κτήρια φερόμενης ιδιοκτησίας κας Αντωνοπούλου Μυρσίνης του Νικολάου, είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα λόγω των παραπάνω αναφερομένων βλαβών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΟΥΝ.

Η φερόμενη ιδιοκτήτρια υποχρεούται να ενημερώσει έγκαιρα την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων προκειμένου εκπρόσωπός της να παρευρίσκεται στην κατεδάφιση.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτηρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
- Το παρόν κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία

1. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

2. ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
Πολιτικός Μηχανικός

3. ΣΠΑΝΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Φερόμενη Ιδιοκτήτρια (με απόδειξη παραλαβής)
κα Αντωνοπούλου Μυρσίνη του Νικολάου
Τρίτωνος 55 - Π. Φάληρο, 175 61
2. Υπηρεσία Δόμησης Παλλήνης
Φειδιππίδου 22B, Παλλήνη Αττικής, 153 51
3. Δήμο Μαραθώνα
Οινόης 6, Μαραθώνας Αττικής, 190 07
4. Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα
Λεωφ. Διονύσου 3, Νέα Μάκρη Αττικής, 190 05
5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατ. Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, 117 41

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Δ
3. Φ. ΠΑΕΕΚ/Πυρκαγιά Αν. Αττικής 23.07.2018
4. ΤΑΕΦΚ Ανατ. Αττικής
5. Φ. Διευθυντή
6. Ποιμενίδου Κυριακή
7. Κουγιουμτζή Αγγελική

- Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
- Προκειμένου να καθοριστεί ο/η/οι δικαιούχος/οι στεγαστικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή μέχρι την 08.08.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ:8706/Α325/03.08.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β/08.08.2018).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ)

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη

Ταχ. κωδ. : 11471 - Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 8704700

Fax/ Email : 210 6440263/ daefk@ggde.gr

Αριθμ. Πρωτ. οικ.10121/07-09-2018

Α/Α Πρ. Ε.Ε. : 189/ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2018

Σχετ. Αίτηση :

Π.Ε.: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ : ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Δ.Ε.: Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Δ.Κ.: Ν. ΜΑΚΡΗΣ

ΟΔΟΣ/ΘΕΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΥ/ΜΑΤΙ

ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφωντες υπάλληλοι:

1. Κουγιουμτζή Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
2. Ποιμενίδου Κυριακή, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
3. Σπανούδη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

οι οποίοι οριστήκαμε με τις με αρ. πρωτ. Δ26/8839/Α314/31-7-2018, και Δ26/8915/Α314/2-8-2018 Αποφάσεις του Προϊσταμένου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό κτηρίων, για να επανεξετάσουμε επικίνδυνα για χρήση κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23^{ης} & 24^{ης} Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα:


- στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτηρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας» και
- στην με αρ. πρωτ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔΒ1/14-5-2018 (Φ.Ε.Κ. 1872/Β/ 24.5.2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο,

μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο κτήριο επί της οδού Στεφάνου, στη θέση Μάτι του Δήμου Μαραθώνα στις 04-09-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30,


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ

1. Περιγραφή κτηρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής)
Κτήριο Ι : Ισόγειο από φέρουσα οπτοπλινθοδομή με ξύλινη κεραμοσκεπή.
Κτήριο ΙΙ : Ισόγειο ξύλινο με κεραμοσκεπή.
2. Περιγραφή βλαβών
Κτήριο Ι : Ολοσχερής καταστροφή της στέγης και ρηγματώσεις στη φέρουσα τοιχοποιία.
Κτήριο ΙΙ : Ολοσχερής καταστροφή.
3. Χρήση / Κατοικησιμότητα / Παροχή ρεύματος, νερού (είδος κτηρίου)
Κτήριο Ι : Λουτρό και κουζίνα κατοικίας σε χρήση/ Παροχή Δ.Ε.Η. 16713576
Κτήριο ΙΙ : Δωμάτιο κατοικίας σε χρήση / Παροχή Δ.Ε.Η. 16713576
Δελτίο Επανελέγχου: Α 057340/27-08-2018

1. Σχεδιασμός (κατοψηφή και τομή καθ' ύψος) δηλωθέντος κτηρίου, διαστάσεις, εξασφάλιση από οριζοντιογραφία όμορων οικοπέδων, ενδεικτική αποτύπωση υπαρχόντων κτηρίων και χαρακτηρισμός τους)




$$\text{Εμβαδόν κτηρίων} = (2.00 \times 4.00) + (3.20 \times 2.40) = 15.68 \text{ τ.μ.}$$



$$\text{Όγκος κτηρίων} = 8.00 \times (2.30 + 0.25) + 7.68 \times (2.30 + 0.35) = 20.40 + 20.35 = 40.75 \text{ κ.μ.}$$

Θέση φωτογραφιών των όψεων του κτηρίου και στοιχεία εντοπισμού.



Θέση κτηρίων

