

το ισόγειο φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Γεωργιάδη Δημήτρη, Χαρίτων και Ελισάβετ του Χρήστου είναι επικινδύνως ετοιμορρόο λόγω των παραπάνω αναφερομένων βλαβών και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για την εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης που επιβάλλονται, απαιτείται η εκκένωση του κτηρίου από τους ενοίκους.
- Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν άμεσα μετά τη νόμιμη επίδοση του εγγράφου αυτού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις.
- Το παρόν κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία

1. Κατσιώλη Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός

2. Κερκεμέζου Γεωργία
Πολιτικός Μηχανικός

3. Κούση Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αθήνα, 12 - 8 - 2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Φερόμενους Ιδιοκτήτες (με απόδειξη παραλαβής)
 - Γεωργιάδης Δημήτρης του Χρήστου
 - Γεωργιάδης Χαρίτων του Χρήστου
 - Γεωργιάδη Ελισάβετ του Χρήστουδια μέσου Χαριτωνίδη Παντελή
Ευβοίας 39 Α – 19005 – Μάτι Νέας Μάκρης
- Υπηρεσία Δόμησης Παλλήνης
Φειδιππίδου 22, Παλλήνη Αττικής, 15351
- Δήμο Μαραθώνα
Οινόης 6, Μαραθώνας Αττικής, 19007
- Αστυνομικό Τμήμα Μαραθώνα
Λεωφ. Διονύσου 3, Νέα Μάκρη Αττικής, 19005
- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής
Λεωφ. Συγγρού 98 – 100, 11741

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Χρον. Αρχείο
- Τμήμα Δ
- Φακ. ΠΑΕΕΚ/Πυρκαγιά Ανατολική Αττική 23.07.2018
- Φ. Διευθυντή
- ΤΑΕΦΚ
- Μ. Κατσιώλη
- Γ. Κερκεμέζου
- Β. Κούση

• Ένσταση κατά των επιμέρους στοιχείων και χαρακτηριστικών (π.χ. διαστάσεις, χρήση κλπ) του πρωτοκόλλου αυτοψίας, μπορεί να υποβληθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του συνοδευόμενου από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

• Προκειμένου να καθοριστεί ο/η/οι δικαιούχος/οι στεγαστικής συνδρομής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για Ανακατασκευή μέχρι την 08.08.2019 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ:3706/Α325/03.08.2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3255/Β/08.08.2018).



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ)
Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. κωδ. : 11471 – Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 8704700
Fax/ Email : 210 6440263/ daefk@ggde.gr
Αριθμ. Πρωτ. οικ 9221/12.8.2018
Α/Α Πρ. Ε.Ε. : 30/Πυρκαγιές Ανατολικής Αττικής 2018
Σχετ. Αίτηση :

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφωντες υπάλληλοι:


- Κατσιώλη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
- Κερκεμέζου Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.
- Κούση Βασιλική, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, υπάλληλος Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.

οι οποίοι οριστήκαμε με τις με αρ. πρωτ. Δ26/8839/Α314/31-7-2018, και Δ26/8915/Α314/2-8-2018 Αποφάσεις του Προϊσταμένου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών για τον χαρακτηρισμό κτηρίων, για να επανεξετάσουμε επικινδύνια για χρήση κτήρια που έχουν υποστεί βλάβες από τις πυρκαγιές της 23^{ης} & 24^{ης} Ιουλίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα:

- στο Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. «περί επικινδύνων οικοδομών» της 13.04.1929 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/22.04.29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονιστικού Διατάγματος της 06.09.1941 (Φ.Ε.Κ. 310/Α/20.09.41) «Περί άρσεως κινδύνου εκ βλάβης κτηρίων λόγω πολέμου, σεισμού και οιασδήποτε άλλης θεομηνίας» και
 - στην με αρ. πρωτ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ.288/ΓΔβ1/14-5-2018 (Φ.Ε.Κ. 1872/Β/ 24.5.2018) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, περί επιτροπών ελέγχου κτηρίων μετά από φυσικές καταστροφές στον ελλαδικό χώρο,
- μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στο κτήριο επί της οδού Καλογεροπούλου 25, στην περιοχή Μάτι της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος στις 09-08-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:55 μ.μ.,

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΟΤΙ

- Περιγραφή κτηρίου / υλικά κατασκευής (μέγεθος-ποιότητα κατασκευής)
Πρόκειται για ισόγειο κτήριο δομημένο από φέρουσα τοιχοποιία (ytong) και επικάλυψη κεραμοσκεπή.
- Περιγραφή βλαβών
Έντονες ρηγματώσεις στο σώμα της φέρουσας τοιχοποιίας με αποσύνθεση αυτής και κατάρρευση στέγης.
- Χρήση / Κατοικησιμότητα / Παροχή ρεύματος, νερού (είδος κτηρίου)
Η χρήση του κτιρίου ήταν κατοικία / Ηλεκτροδοτούνταν
Δελτίο Επανελέγχου: Α058779/09.08.2018




ΟΔΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 25

$$\text{Εμβαδόν κτηρίου} = 6,45 \times (4,80 + 4,30) + 1,90 \times 4,30 + 1,15 \times 3,60 + 1,30 \times 2,80 = 74,65 \text{ τ.μ.}$$

$$\text{Μέσο ύψος ισογείου} = 3,00 \text{ μ.}$$

$$\text{Όγκος κτηρίου} = 74,65 \times 3,00 = 223,95 \text{ μ}^3$$



ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

X : 38.052195

Y : 23.992541

